

**Chapelle Saint Sébastien / Orgues Eglise
Commune de Lannilis**

Patrimoine, une chapelle et des orgues à restaurer

Saint-Sébastien, la petite chapelle qui vient de nous dévoiler son grand secret

Construite vers 1640 pour conjurer la peste, dont une épidémie décime la population, elle a pendant longtemps été considérée comme reconstruite au XIXe siècle. Or, il n'en est rien ! L'étude diagnostic, réalisée par Piotr Candio, nous permet aujourd'hui d'affirmer le contraire. En effet, l'architecture de l'édifice, ses fondations, ses maçonneries, ses éléments de décors démontrent que la chapelle date bien du XVIIe.

Elle dispose d'éléments authentiques et de rares décors : badigeons et décors peints d'époque, mobilier classé, une charpente et des maçonneries datant du XVIIe.

L'étude a permis de cibler les premiers points urgents parmi lesquels le mauvais état général des murs d'enceinte et du socle de la croix. A moyen terme, il sera nécessaire d'intervenir sur l'état des maçonneries extérieures, de ventiler la charpente et d'installer des gouttières. Il s'agira également de remettre en état la cloche ainsi que les vitraux, aujourd'hui très disparates. Une dernière étape de valorisation s'attachera aux intérieurs de la chapelle : restitution des décors peints, remise en teinte de la voûte et des portes pour harmoniser l'ensemble.

L'orgue de l'église, un instrument exceptionnel

Qualifié de remarquable et d'exceptionnel par les spécialistes, l'orgue, construit par le facteur Jules Heyer en 1850/51, a fait l'objet d'une mesure de classement au titre des Monuments Historiques le 20 août 1991, pour sa partie instrumentale.

Restauré une première fois en 1998-99, il a très rapidement montré des signes de faiblesse. Outre une instabilité constante des réglages mécaniques, les jeux d'anches se sont rapidement dégradés, le jeu de voix humaine est devenu injouable, en raison notamment d'une oxydation importante des noyaux en plomb et des éléments en laiton. En 2017, l'étude diagnostic met, par ailleurs, en évidence un certain nombre de défaillances au niveau des charpentes et des sommiers. Pour remettre l'orgue en parfait état, de manière durable, un démontage et un remontage complets sont nécessaires.

Instrument autant imposant que complexe, cette campagne de restauration complète lui rendra ses tonalités perdues et de sa superbe.

Deux souscriptions pour sauver notre patrimoine

Nous avons la chance d'avoir sur notre commune deux éléments patrimoniaux exceptionnels : une chapelle authentique et préservée et des orgues monumentales, parmi les plus impressionnantes, du Finistère.

Pour sauver ce patrimoine exceptionnel, nous lançons, en partenariat avec la paroisse, les associations « Sauvegarde du Patrimoine » et « A la croisée des Abers », deux souscriptions distinctes auprès de la Fondation du Patrimoine.

Que vous soyez un particulier ou un gestionnaire d'entreprise, n'hésitez pas à nous aider à concrétiser ces beaux projets mêlant l'Histoire et l'Architecture.

Ce patrimoine est aussi et surtout le vôtre, et celui des générations à venir !

Possibilité de dons

- En ligne : www.fondation-patrimoine.org/59329 pour la chapelle et www.fondation-patrimoine.org/59382 pour les orgues ,
- En mairie via les urnes prévues à cet effet
- Via les bulletins de souscriptions disponibles dans les points de distribution ou téléchargeables sur le site de la mairie www.lannilis.bzh

Défisicalisation : Pour 100€ versés à la Fondation du Patrimoine pour l'un des projets, 66€ sont défiscalisés pour un particulier et 60€ pour une entreprise.

Renseignements : Mairie de Lannilis – 02 98 04 00 11 - Fondation du Patrimoine Bretagne – 02 98 04 86 28



Protection

- nc

Repères historiques

- 1644: construction, clocher compris
- 1785: restauration partielle (vitreaux)
- 1809: restauration partielle (autel; menuiseries)
- 1819: restauration partielle (murets extérieurs)
- 1841: cloche neuve
- 1997: réfection de la couverture

Composition/architecture

Plan rectangulaire à vaisseau unique; clocher axial en pignon

Dimensions indicatives :

- hauteur au faîtage : 8.00 m
- hauteur du clocher : 12.50 m
- hauteur à l'égout : 4.00 m
- largeur extérieure de la nef : 6.50m
- longueur extérieure : clocher/abside 9.55m
- hauteur sous voûte lambrissée en partie courante de nef : 5.65m

Bilan sanitaire/ enjeux:

Gros oeuvre de l'édifice quasiment authentique depuis l'édification et sanitaire cohérent mais vieillissant et improprement retouché; remontées capillaires par position en zone de ruissellement (absence de drainage; absence de gouttières), et humidité persistante (ouvrages peu respirants; vitreaux dévalorisants et délabrés); murs périphériques au nord et à l'ouest en mauvais état.

interventions recommandées :

- à court terme: drainage; cheminement extérieur (accessibilité uff)
- à moyen terme: restauration du parement extérieur; mise en ventilation de la couverture et du lambris; réfection du vitrail
- à long terme: restauration des parements intérieurs et du mobilier



Estimation sommaire par phase- récapitulatif :

Travaux de court terme : 126450.00 € ht

Travaux de moyen terme : 69850.00 € ht

Travaux de long terme : 48905.00 € ht

